



## Spaltlocher Satz M16-M63

Art nr.: 45783

der Stanzabfall wird in 3 Teile gespaltet und kann nicht am Stempel und in der Matrize festklemmen, der Stanzabfall kann durch Kippen der Matrize einfach entfernt werden

**Lieferumfang:**

7 Spalt-Locher Ø 16,5 mm = M16; 20,5 mm = M20; 25,5 mm = M25; 32,5 mm = M32; 40,5 mm = M40; 50,5 mm = M50; 63,5 mm = M63 mit Kugellagerschrauben, Schraubenloch-Stufenbohrer, im Stahlblechkoffer

**578,00 €**



### Technische Spezifikationen